



FICHA AMBIENTAL

| ESTAGO: NAYARII FICHA NO.: 1 |
|--|
| Fecha de elaboración: ABRIL DE 2019. |
| I. DATOS GENERALES |
| Nombre: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EL COL. DEL BOSQUE-MORELOS. |
| Гіро de obra: REHABILITACION Otro: |
| Nivel del Proyecto: (Diseño) (Factibilidad) (Prefactibilidad) (Constatición) |
| Fecha Estimada para Inicio de la Construcción: ABRIL 2019. |
| Obra a Realizar: (Nueva) (Rehabitación) (Modernización)(Ampliación) (Conclusión) |
| Γiempo Estimado de Construcción: 4 MESES . |
| Objetivo de la obra: |
| Brindar un sistema de alcantarillado sanitario eficiente a los habitantes de las colonias en el municipio de TEPIC, Nayarit que funcione de forma eficiente. |
| II. LOCALIZACIÓN GENERAL (Anexar croquis regional y local de las obras) |
| Municipio <u>TEPIC</u> Localidad: <u>TEPIC</u> |
| Región Hidrológica: <u>RH – 14 "RIO SANTIAGO"</u> <u>Cuenca: "RIO SANTIAGO"</u> |
| Provincia Ecológica: <u>CÁLIDO SEMI-HÚMEDO</u> |
| Fuente de Abastecimiento: |
| III. CARACTERÍSTICAS PARA CADA COMPONENTE O FASE DEL PROYECTO |
| ¿La fuente se encuentra dentro de la cuenca por abastecer? Si (_) |
| No (_) |
| Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro |

Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro Tepic, Nayarit. México C.P. 63000 ceapan@nayarit.gob.mx Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32





IV. FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

| A) Superficial: | |
|------------------------------------|---|
| Tipo: | |
| Fecha de construcción de la obra: | |
| Volumen de extracción actual: | (m ³) |
| Volumen a extraer: | (m ³) |
| Calidad del agua (clasificación): | |
| Gasto medio anual de la corriente: | (m ³ /s) |
| Gasto mínimo de la corriente: | (m ³ /s) |
| Volumen almacenado: | (m ³) |
| Superficie de embalse: | (ha) |
| Uso actual del suelo: | |
| B) Subterránea: Tipo: pozo Ni | úmero de pozos: Actuales: (0) |
| Proyectados: (), Aislados () | • |
| Disponibilidad del Acuífero: | |
| Otros usos del agua: | |
| Volumen de extracción actual: | |
| Volumen a extraer: | (lps) |
| Calidad del agua (clasificación) | |
| Condición del acuífero: | |
| Subexplotado () En equilibrio (_ |) Sobreexplotado () |
| Zona de Veda:Si () No (| _) |
| Tipo de Veda: | 40/00/1-01-1-0 |
| | imero 1060 Ote., Colonia Centro varit. México C.P. 63000 |
| | and riexico c.i 00000 |

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32





V. CONDUCCIÓN:

| Obra a realizar: (Nueva)(Rehabilitación) (Modernización)(Ampliación)(Conclusión) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Longitud de la conducción: <u>0.000</u> Km. a cielo abierto, | | | | |
| <u>0.000</u> Km. entubados. | | | | |
| Uso actual del suelo: | | | | |
| VI. ESTRUCTURA DE LLEGADA: | | | | |
| Obra a realizar: (Nueva) (Rehabilitación) (Modernización) (Ampliación) (Conclusión) | | | | |
| Superficie a ocupar:(m²) | | | | |
| Capacidad de regulación:(m³) | | | | |
| Capacidad de distribución:(m³) | | | | |
| Uso actual del suelo: | | | | |
| VII. POTABILIZACIÓN: | | | | |
| Obra a realizar: (Nueva) (Rehabilitación) (Modernización) (Ampliación) (Conclusión) | | | | |
| Tipo de potabilización: | | | | |
| Volumen a potabilizar:(lps) | | | | |
| Disposición de desechos: | | | | |
| Superficie a ocupar:(m ²) | | | | |
| Uso actual del suelo: | | | | |
| VIII. RED DE DISTRIBUCIÓN: | | | | |
| Obra a realizar: (Nueva) (Rehabilitación) (Modernización) (Ampliación) (Conclusión) | | | | |
| Superficie a ocupar: Av. Insurgentes númera 1060 Ote., Colonia Centro Tepic, Nayarit. México C.P. 63000 | | | | |
| IX. SISTEMA DE SANEAMIENTO O ALCAMORARINAIADOnx | | | | |

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32





| Obra a realizar: (Nueva) (Rehalication) (Concl | tación)(Modernización) lusión) | | | |
|--|--|--|--|--|
| Tipo de Obra de Saneamiento: (Letrin de Alcantarillado con Tratamiento y Dispo | na Sanitaria)(Tanque Séptico) (Red osición Final) | | | |
| Gasto medio de descarga actual: | (m ³ /s) | | | |
| Gasto medio de descarga proyectado: | (m ³ /s) | | | |
| Descarga de agua tratada: Si (|) No () | | | |
| Longitud del emisor: | (Km.) | | | |
| Uso actual de la descarga: | | | | |
| Clasificación del cuerpo receptor: | <u>.</u> | | | |
| X. TRATAMIENTO: | | | | |
| Obra a realizar: (Nueva) (Modernización)(Ampliación)_ | (Rehabilitación) (Conclusión) | | | |
| Tipo de tratamiento: | | | | |
| Disposición de lodos: | | | | |
| Superficie a ocupar:(m²) | | | | |
| Uso actual del suelo: | | | | |
| Comunidad más cercana:km, | Vientos dominantes: | | | |
| Condiciones socioeconómicas del área: | | | | |
| ¿Los beneficiarios y/o afectados están de a | acuerdo con el proyecto?: | | | |
| Si (_X_) No () | | | | |
| ¿Por qué?: | | | | |
| Están concientes del beneficio que represe | enta ésta obra para la colonia. | | | |

Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro
Tepic, Nayarit. México C.P. 63000
ceapan@nayarit.gob.mx

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32





XI. MONTO DE LAS INVERSIONES:

| AÑO | 2019 | | |
|-------------|-------------|--|--|
| MONTO | | | |
| (MILL. \$) | 7.50 | | |
| POBLACIÓN | | | |
| BENEFICIADA | 25,000 | | |
| | habitantes. | | |

| XII. DICTAMEN: | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Indicar la categoría a que pertenece: | | | | | | | | |
| GRUPO I-A () | GRUPO I-B (_X) | GRUPO II () | GRUPO III () | | | | | |
| XIII. OBSERVACION | IES: | | | | | | | |

Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro
Tepic, Nayarit. México C.P. 63000
ceapan@nayarit.gob.mx
Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32